




Vorderansicht 1




SA links 1



Draufsicht 1




Allg.Ansicht1
1:6



Allg.Ansicht2
1:6

Posnr	Anzahl	Benennung1	Benennung2	Werkstoff	SAP Nr.	CAD-Nr.
10	1	VKL wandstehend BG 63 AN-LI	KaController rechts montiert		1365245	802172
20	1	Rückwand VKL BG 63, freistehend	geschweißt, gepulvert in RAL 9016	DC01	1343020	791182
30	2	Flachkopfschraube M 5x 2 x 7	Festigkeit 5.8, mit Schlitz und Ansatz	verzinkt	1021594	295747
40	4	Blechschraube ST4,8 x 9,5 -ISO 7049	Linsenkopf, Form F -Zapfen	verzinkt	1018772	292269

Anzahl										
	Stammteil-Nr.	 49794 Lingen Tel. 0591-7108-0		Index	Änderung		Name	Datum		
Stamm-Nr.	Folge-Nr.			2	Ansichten geändert		mhebbelm	23.10.19		
				1.1	Zeichnung aktualisiert		mhebbelm	17.09.19		
Projekt-Nr.		Erst.	23.10.19	mhebbelm	Format	Ari-Gr.	SAP-Nr.	CAD-Nr.	Vers.	
Auftr-Nr.		Änder.	23.10.19	mhebbelm	2	148	1365262	802219	2	
STL-Nr.		Gepr.	23.10.19	mhebbelm	Werkstoff					Nr.
		Freig.			M 1:5	Abm.		Zul.Abw.	ISO 2768-m	
				VKL freistehend BG 63 AN-LI KaController rechts montiert Venkon Serie 6						Revision Konstruk Bl.