




Vorderansicht 1




SA links 1



Draufsicht 1



Allg.Ansicht1
1:6



Allg.Ansicht2
1:6

Posnr	Anzahl	Benennung1	Benennung2	Werkstoff	SAP Nr.	CAD-Nr.
10	1	VKL wandstehend BG 61 AN-LI	KaController rechts montiert		1365235	802027
20	1	Rückwand VKL BG 61, freistehend	geschweißt, gepulvert in RAL 9016	DC01	1342968	791172
30	2	Flachkopfschraube M 5x 2 x 7	Festigkeit 5.8, mit Schlitz und Ansatz	verzinkt	1021594	295747
40	4	Blechschrabe ST4,8 x 9,5 -ISO 7049	Linsenkopf, Form F -Zapfen	verzinkt	1018772	292269

Anzahl		Stammteil-Nr.	Index	Änderung		Name	Datum
		49794 Lingen Tel. 0591-7108-0	13	ANSICHTEN GEÄNDERT		mhebbelm	22.10.19
			12	ZEICHNUNG AKTUALISIERT		mhebbelm	17.09.19
Projekt-Nr.	Erst.	22.10.19	mhebbelm	Formal	Ari-Gr.	SAP-Nr.	CAD-Nr.
Auftr-Nr.	Änder.	22.10.19	mhebbelm	2	148	1365271	802112
STL-Nr.	Gepr.	22.10.19	mhebbelm	Werkstoff		Nr.	
	Freig.			M 1:5	Abm.	Zul.Abw.	ISO 2768-m
VKL freistehend BG 61 AN-LI KaController rechts montiert Venkon Serie 6							Revision Konstruk Bl.